




Test Instruments

紅外線 / K型熱電偶溫度計 (遠距遙測, 非接觸式)

MODEL TES-1321 / 1322

- 可選擇°C/°F 單位
- 背光顯示
- 雷射指示測量位置
- 自動關機
- 讀值自動鎖住
- 最大值/最小值測量 (TES-1321)
- 發射率可調整 (0.1 ~ 1.0) (TES-1322)
- 超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示 (TES-1322)
- 熱電偶K-Type溫度測量(-50°C ~ 1370°C) (TES-1322)



TES-1321 / 1322

TES-1321 / 1322 紅外線溫度計規格:

機型	TES-1321	TES-1322
功能		
解析度	1°C / 1°F	
範圍	± 3%讀值 或 ± 3°C	
感應光譜	6 ~ 14μm	
距離與目標比	8:1; 25mm (1英吋) 最小點尺寸	

自動關機	約15秒	
照準	雷射光點指示 (1毫瓦特)	
溫度測量範圍	-20℃~400℃ (-4°F ~ 752°F)	-20℃~500℃ (-4°F ~ 932°F)
放射率	設定 0.95	0.1 ~ 1.0
反應速度	每秒1次	每秒1次
電池壽命	100 小時	50 小時

熱電耦 K-TYPE 溫度計規格 (TES-1322) :

- 測量範圍: -50℃ ~ 1333℃ (-58°F ~ 1999°F)
- 解析度: 0.1℃ / 1℃ , 0.1°F / 1°F

功 能	解 析 度	範 圍	準 確 度
℃	0.1℃	-50℃~0℃	±(0.2%rdg + 1.0℃)
		0℃~200℃	±(0.1%rdg + 0.8℃)
	1℃	200℃~1333℃	±(0.2%rdg + 2℃)
°F	0.1°F	-58°F~32°F	±(0.2%rdg + 2°F)
		32°F~200°F	±(0.1%rdg + 1.6°F)
	1°F	200°F~1999°F	±(0.2%rdg + 3°F)

- 電源: 單一006P 9V電池
- 操作 / 儲存環境: 0℃ ~ 40℃ (32°F ~ 104°F) 低於 80%RH

-10°C ~ 60°C (14°F ~

140°F) 低於 70%RH

- 外型尺寸 / 重量 170× 44×40mm / 180公克
- 附件：說明書、9V電池、皮套(TES-1322)

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)